


Fotografía 1. Obras Realizadas por Chileno Bay tendientes a la modificación de cauces.




Fotografía 2. Obras Realizadas por Chileno Bay tendientes a la modificación de cauces.



Fotografía 3. Obras Realizadas por Chileno Bay tendientes a la modificación de cauces.




Fotografía 4. Obras Realizadas por Chileno Bay tendientes a la modificación de cauces.




Fotografía 5. Jueves 14 de Junio, primeros escurrimientos generados por el huracán "BUD"



Fotografía 6. Jueves 14 de Junio, primeros escurrimientos generados por el huracán "BUD".




Fotografía 7. Jueves 14 de Junio, primeros escurrimientos generados por el huracán "BUD"



Fotografía 8. Viernes 15 de Junio, el huracán "BUD" llega a las costas de Baja California Sur.




Fotografía 9. Viernes 15 de Junio, el huracán "BUD" llega a las costas de Baja California Sur.




Fotografía 10. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".



Fotografía 11. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".



Fotografía 12. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".




Fotografía 13. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".



Fotografía 14. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".



Fotografía 15. Viernes 15 de Junio, impacto de las obras realizadas por Chileno Bay Club, ante la presencia del huracán "BUD".




Fotografía 16. Viernes 15 de Junio, afectaciones al predio propiedad de [REDACTED]



Mapa 2. Imagen de las obras realizadas al año de 2017



**Mapa 1. Imagen de la región antes del inicio de obras del “Proyecto Turístico Integral Chileno Bay Club”. Año 2003**



Fotografía. 1. GEOMETRÍA DEL COLECTOR QUE CRUZA EL NUEVO DESARROLLO CHILENO BAY.

**Fotografías o imágenes de Google Earth, respecto del transcurso de los años y como se observa el terreno impactado y la modificación a los arroyos o cauces de forma grave.**



Fotografía 1. Casa Chileno



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8



Fotografía 9



Fotografía 10



Fotografía 11



Fotografía 12




Fotografía 13



Mapa 1. Imagen de la región antes del inicio de obras del "Proyecto Turístico Integral Chileno Bay Club".



Mapa 2. Imagen de las obras realizadas al año de 2015.



Mapa 3. Imagen de las Obras realizadas al año de 2016.



Mapa 4. Imagen de las obras realizadas al año de 2017




IMAGEN AÉREA DEL PREDIO CASONA CHILENO



